

АШС ТК Корпорация Автошинснаб

Результаты подбора на сайте

| | | |
|---|--|--|
| | <p><u>Диск 15*6 K&K 4*100 Et48</u> <u>54,1 Hyundai Solaris KC777</u> <u>сильвер РЕПЛИКА</u> литые R15</p> | |
|  | <p><u>Диск 15*6 RAPID 5*100</u> <u>Et38 57,1 Trinity-оригинал</u> <u>KC615 алмаз черный</u> литые R15</p> | |
|  | <p><u>Диск 15*6,5 K&K 5*100</u> <u>Et38 67,1 Siberia KC729-02</u> <u>алмаз черный</u> литые R15</p> | |
| | <p><u>Диск 16*7 K&K 5*139,7</u> <u>Et35 98 Байкал KC601</u> <u>дартк платинум</u> литые R16</p> | |
| | <p><u>Диск 19*8,5 REPLICА 5*130</u> <u>Et59 71,6 PR16 GM Replay</u> литые R19</p> | |
| | <p><u>Диск 19*9,5 REPLICА 5*112</u> <u>Et28 66,6 MR74 SF</u> литые R19</p> | |
|  | <p><u>Диск 16*6,5 СКАД 5*130</u> <u>Et43 84,2 Арго алмаз</u> <u>(уценка)</u> литые R16</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | <u>Диск 15*6 СКАД 4*100</u> <u>Et48 54,1 Акита селена</u> литые R15 | |
| | <u>Диск 15*6 СКАД 4*100</u> <u>Et40 60,1 Акита селена</u> литые R15 | |
| | <u>Диск 15*6 СКАД 4*100</u> <u>Et50 60,1 Акита селена</u> литые R15 | |
| | <u>Диск 15*6 СКАД 4*100</u> <u>Et50 60,1 Акита алмаз</u> литые R15 | |
| | <u>Диск 15*6 СКАД 4*100</u> <u>Et48 54,1 Акита алмаз</u> литые R15 | |
| | <u>Диск 15*6 Yamato 4*100</u> <u>Et48 d54,1 ASAKURA Y7219</u> <u>SFP</u> литые R15 | |
| | <u>Диск 16*6 K&K 5*139,7</u> <u>Et40 98 Ниагара KC429-50</u> <u>МЭТ</u> литые R16 | |
|  | <u>Диск 16*7 СКАД 6*139,7</u> <u>Et0 109,7 Рейнджер</u> <u>селена</u> литые R16 | |
| | <u>Диск 16*6,5 K&K 5*114,3</u> <u>Et45 67,1 Фишт KC690-10</u> <u>дарк платинум</u> литые R16 | |
|  | <u>Диск 17*7 K&K 5*114,3</u> <u>Et45 60,1 Toyota Camry</u> <u>KC673 сильвер РЕПЛИКА</u> литые R17 | |

| | | |
|---|---|--|
| | <u>Диск 17*6,5 RAPID 4*100</u> Ет43 60,1 Flanker- оригинал KC751 дарк платинум литые R17 | |
| | <u>Диск 18*7 СКАД 5*114,3</u> Ет47 66,1 Валенсия алмаз литые R18 | |
|  | <u>Диск 18*7 K&K 5*114,3</u> Ет45 67,1 Каррера KC655- 08 алмаз черный литые R18 | |

Тел.: (343) 379-39-93 Дата формирования
файла:
26.06.2024 06:02:26